

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Most drogowy na rzece Lubeza w ciągu drogi powiatowej nr 1205P w m. Liszkowo



Fot. 1. Widok nawierzchni mostu z dojazdami. Występuje obustronne zawężenie jezdni bitumicznej na dojazdach z powodu zawyżonych poboczy. Na obiekcie wprowadzono ograniczenie prędkości i nośności (oznakowanie). Brak jest chodnika i barier ochronnych. Nawierzchnia bitumiczna na moście i dojazdach była wymieniana. Po lewej stronie znajduje się nieczynny most dawnej wąskotorowej kolejki dojazdowej, do którego podwieszono kolektor kanalizacji sanitarnej.



Fot. 2. Widok ogólny mostu od wlotu. Stan przyczółków jest zadawalający, stan przęsła jest zły. Brzegi rzeki wzdłuż mostu są obetonowane i utworzono wąskie półki dla przejścia. Umocnienia z trylinki wklęsłej zapadają się na skutek wymywania piasku ze stożków.



Fot. 3. Widok spodu przęsła od wlotu. W przęśle zastosowano żelbetowe belki typu „Poznań” – stan części belek jest bardzo zły. W wielu miejscach odpadła otulina betonowa ze stopek dolnych i korodują pręty zbrojeniowe. Część stopek dolnych, ze względu na „oszczędne” ich przekroje rozpada się.



Fot. 4. Widok mostu od wylotu, wzdłuż ścian przyczółków obetonowano brzegi rzeki. Brak ścieżek gruntowych dla migracji zwierząt. Od wlotu widoczne jest pastwisko przy obiekcie. Woda jest piętrzona przy wlocie przez próg kamienny, przepływ wody jest szybki.

Liszkowo, kwiecień 2021 r.